

Psicrômetro de Higrotermômetro de Entrada Dupla

Modelo RH350




Introdução

Obrigado por escolher o Extech Modelo RH350. Esse dispositivo é fornecido totalmente testado e calibrado e, com o uso adequado, irá proporcionar anos de serviço confiável. Por favor, visite o website da Extech Instruments (www.extech.com) a fim de verificar a versão mais recente deste Guia do Usuário.

Descrição do Medidor

- 1. Sensor de Umidade & Sensor de Temperatura do Ar
- 2. Display LCD Triplo
- 3. On/Off (Ligado/Desligado); Modo de Definição
- 4. Min/Max/Average (média); Redefinir Min/Max
- 5. Ar, T1, Ar-T1, Ponto de Orvalho
- 6 T1 entrada de sonda
- 7. T2 entrada de sonda
- 8. T1-T2, T2, T1-Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido
- 9. Armazena a Leitura Atual : Luz de Fundo
- 10. Modo de Reter: Rechamar
- 11. Porta RS232

Nota: O compartimento da bateria está localizado na parte traseira do instrumento



Descrição do Display

- 1. Ar, T1, Ar-T1, Ponto de Orvalho, Bateria Fraca
- 2. Temperatura °C/°F
- 3. T2, T1-T2, T1-Ponto de Orvalho, Bulbo Úmido
- 4. Temperatura °C/°F
- 5. Data (mês, dia, ano), Hora (relógio de 24 horas)
- 6. Memória de Armazenamento/Localização de Rechamada
- 7. Umidade Relativa %
- 8. Máximo, Mínimo
- 9. Reter, Média



Operação

Abrir a Tampa Protetora do Sensor

Gire a tampa protetora do sensor, localizada na parte superior do medidor, contra o sentido horário um quarto de volta para expor os sensores.

Ligar e Desligar a Alimentação

Pressione o botão [ON/OFF] para ligar ou desligar a alimentação. O medidor irá realizar um curto auto-teste quando é ligado.

Taking measurements

- 1. Segure a sonda na área a ser testada.
- 2. Dê tempo suficiente para a leitura estabilizar.
- 3. A medição da Umidade Relativa aparece a direita no display junto com a data e hora.
- 4. A Temperatura do ar aparece no canto superior esquerdo do display.
- 5. O Bulbo Úmido fica no canto inferior esquerdo do display.
- Pressione o botão [T1T/DPsel] para alternar a exibição superior esquerda entre temperatura do Ar, T1 temperatura, Ar-T1, e DP (Ponto de Orvalho).

FECHAR

ABRIR

 Pressione o botão [T2▲wB] para alternar a exibição inferior esquerda entre WB (Bulbo Úmido), T1-T2, T2, e T1-DP (Ponto de Orvalho).

CONFIGURAÇÃO

Com o medidor desligado, pressione e segure o botão **[ON/OFFset]** por mais de 2 segundos para entrar no modo de configuração. Irá aparecer Prnt no display.

1. Selecionar as unidades de medida de temperatura (C/F)

Pressione momentaneamente o botão [T1T/DPsel] até "unit" (unidade) aparecer no display. Pressione o botão [MEM] para alternar entre C ou F.

Pressione o botão [T2▲wB] para confirmar a configuração e voltar para a operação normal.

2. Configurar a Data/Hora (relógio de 24 horas)

Pressione o botão [T1T/DPsel] para selecionar Year (Ano), Month (Mês), Day (Dia), Hour (Hora) e Minute (Minutos) em sequência.

Pressione o botão [MEM] para alterar as configurações.

Pressione o botão [T2 ▲ wb] para confirmar a configuração de data/hora e voltar para a operação normal.

Reter Dados

Pressione o botão [RECHOLD] momentaneamente para congelar a leitura exibida. O ícone 'HLD' aparecerá no lado direito superior da tela. Pressione de novo o botão [RECHOLD] para voltar para a operação normal.

Função de Minimum (MN) Maximum (MX) Average (AVG) - [Mínimo (MN) Máximo (MX) Média (AVG)]

O modo de MIN/MAX/Média permite ao usuário visualizar apenas a leitura menor (MN), superior (MX) ou a média. Pressione uma vez o botão [Min/AVRst] e MN aparece no display. O display está agora mostrando as leituras mais baixas de umidade e temperatura em memória. Pressione de novo o botão [Min/AVRst] e MX aparece no display. O display está agora mostrando as leituras máximas de umidade e temperatura em memória. Pressione de novo o botão [Min/AVRst] para exibir as leituras médias (AVG) em memória. Para sair do modo MIN/MAX/AVG, pressione o botão [Min/AVRst]. Para excluir as leituras atuais de min / max / avg da memória, pressione e segure o botão [Min/AVRst] por mais de dois segundos.

Luz de Fundo do Display

Pressione os botões [Mⁱⁿ/AVRst] e [MEM] ao mesmo tempo para ligar a luz de fundo. Ela ficará ligada por dez segundos.

Desligamento Automático

Com o medidor desligado, pressione e segure os botões [ON/OFFset] + [RECHOLD] por mais de 1 segundo para entrar nas configurações de desligamento automático.

Pressione o botão **[MEM]** para selecionar não desligar (n) ou 2, 5, 10, 20, 40 e 60 minutos para o desligamento automático.

Pressione [T2 ▲ wB] para confirmar a seleção.

Registro de Dados Manual

O registro de dados manual permite ao usuário armazenar e chamar até 99 leituras somente pressionando um botão.

- Pressione o botão [MEM] para armazenar manualmente uma única leitura na memória. O display irá piscar 3 vezes e o número de localização da memória será exibido abaixo da leitura de umidade.
- Para ver as leituras armazenadas, pressione e segure o botão [RECHOLD] por 2 segundos e "RECALL" irá piscar próximo ao número da localização em memória no display.
- 3. Pressione o botão [MEM] para incrementar manualmente através das leituras armazenadas.
- 4. Pressione [RECHOLD] + [MEM] por mais de um segundo para limpar a memória.
- 5. Pressione [RECHOLD] por mais de 1 segundo para voltar a operação normal.

Nota: Em modo RECALL (rechamar), pressionando o botão [Min/AVRst] para as leituras de min/max/avg irá procurar automaticamente as leituras armazenadas na memória e exibir os valores mínimos, máximos e médios das leituras armazenadas.

Nota: Uma porta de impressora está localizada na lateral do medidor; no entanto não está funcional nesse modelo.

Calibração

Os seguintes procedimentos de verificação e calibração requerem as garrafas de referência de 33 % e 75 % de UR que são fornecidas com o kit do Modelo RH350-CAL kit.

Verificação de Exatidão

Verificando a Calibração 33 % ou 75 % de UR

- Insira o sensor do medidor dentro da garrafa de sal de referência de 33 % ou 75 %
- 2. Verifique a leitura após um mínimo de 10 minutos
- 3. Verifique se a leitura está dentro da especificação de exatidão

Calibração de Umidade Relativa (33 % e 75 %)

Calibração de 33 %

- Deslique o medidor.
- 2. Insira o sensor do medidor na garrafa de sal de referência de 33 %.
- 3. Deixe o medidor estabilizar por uma hora.
- 4. Enquanto segura o botão [M^m/AVRst], pressione e segure o botão [ON/OFFset] por 2 segundos para entrar no modo de calibração.

 "32.8%" (a leitura pode variar dependendo da temperatura de operação) irá piscar na tela LCD. Após 30 minutos irá parar de piscar indicando que a calibração de 33 % está concluída.

Nota: NÃO desligue o medidor

6. Prossiga para a calibração de 75 % abaixo.

Calibração de 75 %

- 1. Insira o sensor do medidor na garrafa de sal de referência de 75 %.
- 2. Deixe o medidor estabilizar por uma hora
- 3. Pressione e segure o botão [Min/AVRst] por 2 segundos para entrar na calibração de 75 %.
- "75.3%" (a leitura pode variar dependendo da temperatura de operação) irá piscar na tela LCD. Após 30 minutos irá parar de piscar indicando que a calibração de 75 % está concluída.
- 5. A calibração está agora concluída. Desligue a energia.

Nota: Verifique frequentemente o nível de água nas garrafas de sal. Tanto as garrafas de 33 % como as de 75 % devem estar completamente saturadas com alguma água presente. As garrafas são seladas e não são recarregáveis.

Interface RS-232 de Comunicações para PC

O medidor está equipado com um jaque de interface RS-232 para PC (fono de 3,5 mm) para conexão a um PC. O cabo para conectar o medidor para um PC está incluído no kit de aquisição de dados opcional 407752. O kit inclui software compatível com WindowsTM que permite ao usuário armazenar leituras em um arquivo de texto e exibir as medições em tempo real em uma série de formatos selecionáveis. Para mais informações ou instruções de operação específicas, consulte o Guia do Usuário incluído com o kit 407752 ou contate a Extech.

Especificações

Função	Faixa e Resolução	Exatidão
Umidade	0,0 a 100,0 % UR	±3 % UR (10 a 90 %) @ 23 °C
Temperatura (ar)	-20 a 50 °C (-4,0 a 122,0 °F)	±1 °C (±1,8 °F)
Temperatura (externa K)	-200 a 1370 °C (-328 a 2498 °F)	±(0,3 % rdg + 1 °C (1,8 °F))

Display LCD Triplo

Tipo de Sensor Umidade: Sensor de capacitância de precisão

Temperatura Interna: Termistor

Temperatura Externa: Termopar de Tipo K

Tempo de Resposta 60 segundos típico

Ponto de Orvalho -68 a 50 °C (-90,4 a 122,0 °F) (calculado a partir das

medições de UR e de temperatura do Ar)

Bulbo Úmido -21,6 a 50 °C (-6,88 a 122,0 °F) (calculado a partir das

medições de UR e de temperatura do Ar)

Indicador de Bateria Fraca Sim

Indicador de SobrefaixaE2 (ar) E5 (T1), E8 (T2)Indicador de Abaixo da faixaE3 (ar), E6 (T1), E9 (T2)

Operating Conditions -20 to 50 °C (-4 to 122 °F); < 99 % UR sem condensação Condições de Armazenamento -40 a 85 °C (-40 a 185 °F); <99 % UR sem condensação

Fonte de Alimentação 4 baterias 'AAA' de 1,5 V

Duração da Bateria Aprox. 300 horas

Dimensões / Peso 230 x 57 x 44 mm (9 x 2,2 x 1,7"); 153 g (5,3 oz.)

Manutenção

Limpeza e armazenamento

- O medidor deve ser limpo com um pano úmido e detergente neutro, quando necessário. Não use solventes ou abrasivos.
- Armazene o medidor em uma área com temperatura e umidade moderadas (consulte a faixa de operação e armazenamento no gráfico de especificações anterior neste manual).

Substituir a Bateria

Quando a bateria fica descarregada, o símbolo irá aparecer no LCD. Substitua as quatro (4) baterias 'AAA' 1,5 removendo a tampa do compartimento traseiro da bateria e acessando o compartimento da bateria. Observe a polaridade ao colocar as baterias no compartimento. Certifiquese que a tampa do compartimento está bem fixa quando terminar.



Nunca descarte baterias usadas ou pilhas recarregáveis junto com o lixo doméstico. Como consumidores, os usuários são legalmente obrigados a levar as baterias usadas para locais de coleta apropriados, a loja de varejo onde as baterias foram compradas, ou locais onde as baterias são vendidas.

Descarte: Não descarte este instrumento junto com o lixo doméstico. O usuário é obrigado a levar os dispositivos em final de vida para um ponto de coleta designado para a eliminação de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Outros Lembretes de Segurança da Bateria

- o Nunca jogue as baterias no fogo. As baterias podem explodir ou vazar.
- Nunca misture vários tipos de baterias. Sempre instale baterias novas do mesmo tipo.

Direitos Autorais © 2014 FLIR Systems, Inc.

Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob qualquer forma

www.extech.com